

ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนพร้อมค่าบริการตามระยะทางของรถกระบะไฟฟ้า RIDDARA
Periodical Maintenance Table for the EV pick up RIDDARA

ตรวจเช็คที่ระยะ (กม.) Service Distance (Km.)		20,000	40,000	60,000	80,000	100,000	120,000	140,000	160,000	180,000	200,000		
ปีที่ Service Year		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
เบอร์อะไหล่ Parts No.	รายการอะไหล่ Part Name	หน่วยที่ขาย Sales Unit	ราคา/หน่วย (บาท) Unit Price (THB)	ราคาอะไหล่ (บาท) Parts price (THB)									
8891352046	ไส้กรองแอร์ Air Filter	1	419.65	Free	Free	Free	Free	Free	Free	419.65	419.65	419.65	419.65
TS100003	น้ำมันเบรก 0.5 ลิตร Brake Fluid 0.5 Liter	2	172.80		345.60		345.60		345.60		345.60		345.60
TS100002	น้ำยาหล่อเย็น 4 ลิตร Coolant 4 Liter	2	597.71				1,195.42				1,195.42		
TS100001	น้ำยาหล่อเย็น 1 ลิตร Coolant 1 Liter	1	163.01				163.01				163.01		
ชื่อบริษัทช่างซ่อมบำรุง Labor name	ชม.งาน Labor time	ราคา/ชม. (บาท) Labor Price/H (THB)	ราคาอะไหล่ (บาท) Labor price (THB)										
ช่างโรงงานตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองแอร์ Safety checks and replace Air filter	1	600.00	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	600.00	600.00	600.00	600.00
ช่างโรงงานเปลี่ยนน้ำมันเบรก Replace Brake Fluid	0.8	600.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00	480.00
ช่างโรงงานเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น Replace Coolant	0.8	600.00				480.00				480.00			
รายการตรวจเช็ค Checking & Diagnosing Lists				รายการตรวจสอบรถทุกระยะ Checklist Items									
ตรวจสอบลักษณะภายนอกของแบตเตอรี่ Check the appearance of the HV Battery				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจรับข้อขัดข้องด้วยเครื่องมือวินิจฉัย Detect DTC with diagnostic tools				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวควบคุมมอเตอร์ Check the performance of the motor controller				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบลักษณะภายนอกและการทำงานของมอเตอร์ขับเคลื่อน Check the external characteristics of the drive motor				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ (หากพบการพร่องของน้ำมันเกียร์จะต้องเติมเพิ่ม) Check the level of transmission oil (If a deficiency, it must be topped up)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในของช่องชาร์จ Check the external and internal condition of the charging port				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบใบมีดฝ้าและน้ำฉีดกระจก Check the windshield blades and spray water				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบระบบเบรก (หากจำเป็นให้ปรับหรือเปลี่ยนผ้าเบรกและจานเบรก) Check the brake system (if necessary, adjust or replace)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบระบบบังคับล้อ Check the steering system				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบยาง แรงลมยาง ความลึกดอกยาง Check the tires, tire pressure. Tread depth				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบระบบส่งกำลังและระบบกันสะเทือน Check the transmission and suspension				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบระบบปรับอากาศ Check the air conditioning system				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบการทำงานของระบบแบตเตอรี่ 12 โวลต์ Check the 12V. Battery				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
รวมค่าอะไหล่ และของเหลว (บาท) Total Parts & Fluid Expense (Baht)				0.00	345.60	0.00	1,704.03	0.00	345.60	419.65	2,123.68	419.65	765.25
รวมค่าแรง (บาท) Total Labour Price (Baht)				0.00	480.00	0.00	960.00	0.00	480.00	600.00	1,560.00	600.00	1,080.00
รวมค่าแรง และค่าอะไหล่ที่ลูกค้าต้องชำระ (บาท) Total Labor and Parts cost that the customer needs to pay (Baht)				0.00	825.60	0.00	2,664.03	0.00	825.60	1,019.65	3,683.68	1,019.65	1,845.25

หมายเหตุ

- ราคา ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2024 Price as of October 29, 2024.
 - ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% This price does not include the 7% value-added tax.
 - คำนวณอัตราค่าแรง 600 บาทต่อชั่วโมง Calculate the Labor rate of 600 baht per hour.
 - ฟรี เฉพาะค่าแรงตรวจเช็คความปลอดภัย (1 ชม.) และค่าอะไหล่ไส้กรองแอร์ (6 ครั้ง) Free, only for the labor cost of safety checks and the cost of Air filter (6 Times)
 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The company reserves the right to change any details without prior notice.
 - น้ำมันเกียร์ตามมาตรฐานจากโรงงานสามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน The factory-standard transmission oil can be used for the entire lifespan
- ช่างจะทำการตรวจสอบในทุกรอบการเข้าเช็ค หากพบการพร่องของน้ำมันเกียร์จะต้องเติมเพิ่ม โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง
The technician will check the fluid levels during every inspection. If there is a deficiency in the transmission oil, it will be topped up, and the customer will be responsible for the costs